

Addendum

Bij Nazorgplan Coupépolder, 30 mei 2011 met als kenmerk 9W8140/R00001/902281/Amst.

Bij paragraaf 3.3 punt 2:

De dikte van de deklaag moet in stand gehouden worden en indien nodig aangevuld met bij voorkeur materiaal dat voldoet aan de samenstellingseisen voor “clay” of in ieder geval materiaal met vergelijkbaar materiaal als de huidige kwaliteit van de deklaag.

Bij paragraaf 3.3:

Eventuele handelingen tot 1 meter minus maaiveld worden in de jaarlijkse rapportage aan de Provincie Zuid-Holland gemeld.

Bij paragraaf 4.2.8:

In onderstaande tabel en figuur is de locatie van het referentiemeetpunt weergegeven.

Meetpunt nummer	Situering	xy-coördinaten	Omschrijving
meetpunt 2 referentiepunt	Treinweg	107929,460154	lokaal referentiepunt halverwege de Treinweg in landelijk gebied, circa 2 km ten zuiden van de Coupépolder. Meetpunt ter plaatse van hek inrit weiland.



Bij paragraaf 4.3.2:

Indien het noodzakelijk blijkt een beheerssysteem met bijbehorende zuiveringsinstallatie aan te leggen met bijbehorende monitoringszone zal hiervoor een onderhoudsprogramma worden opgesteld dat in het nazorgplan opgenomen dient te worden. Tevens dient hierover contact te worden opgenomen met het Bevoegd Gezag. De inhoud van deze onderhoudsprogramma's zal afhangen van de gekozen typen en ontwerpen van de nieuwe installaties en systemen.

Bij paragraaf 4.4:

Veelal is een range voor de levensduur aangegeven. De levensduur wordt mede bepaald door locatiespecifieke omstandigheden die de levensduur kunnen beïnvloeden. Dit betreft fysische en chemische belasting, intensiteit van gebruik, etc. De begintelling van de levensduur waarvan kan worden uitgegaan is 1990.

Erratum blz 9 tweede alinea

Aangezien het besluit is genomen geen extra bovenafdeklaag aan te brengen hebben deze drains nu en in de toekomst geen functie en kan de inspectie- en monitoring van deze drains uit het onderhoudsprogramma worden genomen.

Vervangen door:

Aangezien het besluit is genomen geen extra bovenafdeklaag aan te brengen (uitspraak Raad van State 9 februari 2011 met kenmerk 201001306/1/M2) hebben deze drains nu en in de toekomst geen functie en kan de inspectie- en monitoring van deze drains uit het onderhoudsprogramma worden genomen.
