

Fotoverslag veldbezoek voormalige stortplaats Coupépolder, Alphen a/d Rijn

20 juli 2010



Beschermkap over peilbuis 03



Overzicht over de Kromme Aar in westelijke richting



Overzicht over de Kromme Aar in oostelijke richting



Detail van beschoeiing Kromme Aar, boven damwand



Beschermkap op peilbuis 10 binnen de ringsloot. Niet alle peilbuizen van deze serie (binnen de ringsloot) zijn in het



Inlaat Heemgebied, zijde Kromme Aar: gevoelig voor verstopping zoals recentelijk nog gebleken.



Zij-afdichting nabij peilbuis 10 (oostelijke richting). Begrenzing van de afdichting is in het veld niet



Inlaat Heemgebied, zijde sloot Heemgebied: gevoelig voor verstopping en beschadiging door maaimachines e.d.



Sloot Heemgebied in westelijke richting:
hemelwaterdrainage heeft in de huidige situatie (zonder



Sloot Heemgebied in westelijke richting: maaierwerk aan de



Sloot Heemgebied in westelijke richting: hoge
(dienwortelende) begroeiing kan schadelijk zijn voor de



Noordelijke helling nabij de sloot Heemgebied: begrenzing
van de zij-afdrifting is niet zichtbaar in het veld



Doorspuitvoorziening in de ringdrainage nabij de sloot Heemgebied. De meeste deksels van deze voorzieningen

Sloot Heemgebied in westelijke richting: lichte schade aan



Drainpompput Heemgebied

Drainpompput Heemgebied: oorspronkelijke installaties zijn nog aanwezig en functioneren naar behoren. Vervanging /



Sloot Heemgebied nabij gemaal Heemgebied



Gemaal Heemgebied: veel begroeiing in de watergang bij de inlaat



Schakelkast van gemeel Heemgebied



Debietmeter + telemetrie bij gemaal Heemgebied



Uitlaat Kromme Aar in oostelijke richting



Uitlaat Kromme Aar



Einde ringsloot nabij gemaal Heemgebied: veel begroeiing



Einde ringsloot nabij gemaal Heemgebied



Ringsloot nabij gemaal Heemgebied in zuidelijke richting



Zij-afdichting aan de westzijde: begrenzing van de zij-
afdichting niet zichtbaar of gemarkeerd



Begroeiing op de zij-afdichting aan de westzijde. Mogelijke wortelschade aan de afdichting.



Opvangemaal / schakelhuisje



Opvangemaal



Centrale debietmeetpunt + telemetrie



Centrale debietmeetpunt + telemetrie



Centrale debietmeetpunt + telemetrie



Monitoringsapparatuur in het schakelhuisje



Ringsloot aan de zuidzijde



Bovenvlak in noordelijke richting

Ringsloot zuidzijde: hoge begroeiing op de zij-afdeling.
Op de bodem van de sloot is regelmatig bentoniet waar te nemen; schade aan de afdichting door maaiwerk is



Oever ringsloot aan de zuidzijde



Drainpompput Aarkanaal



Bovenvlak in noorlijke richting



Bovenvlak in oostelijke richting



Bovenvlak in oostelijke richting



Zij-afdichting in oostelijke richting: hoge begroeiing



Ringsloot langs de zijzijde: hoge begroeiing op de zij-afdichting



Zand-bentoniet op de bodem van de ringsloot: waarschijnlijk schade aan de afdichting door maaiwerk



Ringsloot zuidzijde in westelijke richting



Inlaat ringsloot,



Ringsloot zuidzijde in westelijke richting



Inlaat ringsloot, met niveauregistratie



Begroeiing op de westelijke punt: kort gehouden door de gemeente



Inlaat Kromme Aar



Kromme Aar in noordelijke richting



Begroeiing op de oostzijde van de stortplaats



Forse scheuren in de leeflaag op het bovenvlak ter plaatse van de heesteren



Bovenvlak in noordelijke richting



Bovenvlak in westelijke richting



Begroeiing op het bovenvlak



Bovenvlak in westelijke richting



Toegangsweg richting clubhuis van de golfclub