

Aanvulling punt 2

Peilbuizen Boorbeschrijving Bijlage 3 van Natuurlijke afbraak CP Warendo 03-07-2019

				NAP		mv		
Peilbuis 100	Kleilaag	NAP	-620 -1000	filter	-112 -580	-13,60	-14	Zand
101	Kleilaag		-632 -1022		-20 -475	-1172	-14	Zand
102	kleilaag	Weggezakt			-250 -700	-1480	-14	Zand
103	Kleilaag		-298 -1038		-42 -449	-1248	-15	zand
104	Veen geul		-300 -653 -653 -1003		-40 -404	-1403	-16	Zand
105	Geul		-452 -1252		-451 -1152		-14,50	Geul
106	Kleilaag		-159 -509		-213 -1152		-14	zand
107	Klei laagjes met zanderige laagjes		-294 -644		-99 -644		-18,50	zand
108	Geul		-608 -808		-96 -708		-19	Geul
109	Geul		-447 -627		-232 -527		-14	Geul

De geulafzettingen worden gekenmerkt door de opmerkingen Zand met kleilaagjes. In eerste instantie heb ik Peilbuis 7 ingedeeld als locatie met een kleilaag. Er is geen sprake van zand met kleilaagjes maar hier staat klei met zandlaagjes. Gezien de locatie ga ik er bij nader inzien toch van uit dat ook peilbuis 7 in de geulafzettingen zit.